

ABON

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
T12018	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T12030	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
1K AM HS	433.92	Wechselcode	
4K AM HS	433.92	Wechselcode	

Achenbach

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.35	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

AET

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX 40	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

AKM

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.35	Wechselcode	compatible since HomeLink Software Version 7

Allmatic

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
AKMY 1	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
AKMY 2	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
AKMY 4	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
AKMY 1	40.665	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
AKMY 2	40.665	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
AKMY 4	40.665	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
AEMX1	433.92	Festcode	

AEMX2	433.92	Festcode	
AEMX4	433.92	Festcode	
B.RO STAR	433.92	Wechselcode	
B.RO1WN	433.92	Wechselcode	
B.RO2WN	433.92	Wechselcode	
B.RO4WN	433.92	Wechselcode	
B.ROT12W	433.92	Wechselcode	
B.ROVER	433.92	Wechselcode	

Alltronik

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
S206	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S215	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S235	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S 415	27.02	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S406	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S435-10	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S435-40	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S435B	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S 415	40.69	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S 406	433.91	Festcode	

ALUFORJA

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

ALUKON

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
Comfort 220	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
MT87A1-1	868.5	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
MT87A1-2	868.5	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
MT87A1-4	868.5	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

ALULUX

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
HS40A8	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
MT40A1 1-Kanal	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
MT40A1 2-Kanal	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
Digital 302	433.92	Festcode	
Digital 302	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
Digital 304	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
MT87A1 1-Kanal	868.5	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
MT87A1 2-Kanal	868.5	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
MT87A1 4-Kanal	868.5	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Alutec

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

Amboss

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.35	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Amsiko

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.35	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Angelmir

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.35	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Ansonic

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
SF40...	40.662	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SA40...	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SF433...	433.075	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
SA434...	433.92	Festcode	
SA868...	868.35	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Antech Antriebstechnik

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
(BT40) 131500-10	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
(BT40) 131500-20	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
(BT40) 131500-30	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
4 Kanal 433,92 MHz 60030020	433.92	Wechselcode	
4 Kanal Multifrequenz 60030010	433.92 and 868.3	Wechselcode	compatible since HomeLink Software Version 7

Aperto

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
T102497-27-5	27.045	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-434-2	434.42	Wechselcode	
TX03-434-4	434.42	Wechselcode	
TX03-434-4-XP	434.42	Wechselcode	
TX03-8-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
TX03-868-4-XP	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Aprimatic

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TG2M	27.195	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TG4M	27.195	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
-	30.895	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

Araujo

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

ATEC

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Atodor

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
G 750 EML	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
G4330E	433.92	Festcode	
G4332E	433.92	Festcode	
G4333E	433.92	Festcode	
G4335E	433.92	Festcode	

Attas / Dickert

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
HS DX27	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

Aufinger

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
2710N	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
4010N	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

Kompatibilitätsliste

Wenn Ihr Produkt hier nicht aufgeführt ist, ist es wahrscheinlich nicht mit HomeLink kompatibel. Ihr Produkt wird nicht angezeigt? [Hier können Sie bequem einen Universalempfänger bestellen.](#)

433N	433.92	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
434N	433.92	Festcode	

Autodoor

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
1A4443-2	27.045	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

AZIRA

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

B&D

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
62170	433.92	Festcode	

BAME

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
BAME-MIZAR	433.92	Festcode	
Joy	433.92	Wechselcode	
JOY	433.92	Wechselcode	
King 2	433.92	Festcode	
Mizar	433.92	Festcode	

Bartelt

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

BBG

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Becker

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
1K	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
2K	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
3K	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
1K	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
1K Mini or Maxi	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
2K	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
3K	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
4K	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
4K Mini or Maxi	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

BelFox

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung

7120	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7121	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7122	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7123	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7130	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7131	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7132	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7133	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7330	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7331	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7350	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7120	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7121	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7122	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7123	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7230	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7231	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7232	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7233	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7430	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7431	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7450	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7730	433.92	Festcode	
7731	433.92	Festcode	
7732	433.92	Festcode	
7733	433.92	Festcode	
7834	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
7834-E	868.3	Festcode	kompatibel ab SW Version 7
7834-E-2	868.3	Festcode	kompatibel ab SW Version 7
7834-E-4	868.3	Festcode	kompatibel ab SW Version 7
7834-E-M(att)	868.3	Festcode	kompatibel ab SW Version 7
7834-mini	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

BeluTec

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
------------	-------	-------------	---

Beninca

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
LOT1E	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
LOT2E	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
LOT4E	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
LO.T2W	433.92	Festcode	
LO.T2WMR	433.92	Festcode	
LO.T2WMS	433.92	Festcode	
LO.T4W	433.92	Festcode	
ROLLKEY DELUXE	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
ROLLKEY ELEGANT	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
T2WK	433.92	Festcode	
T2WV	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
T4WK	433.92	Festcode	
T4WV	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Berlemann

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
INOVA 27 4k	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.kompatibel ab HomeLink Software Version 7
INOVA 40 4k	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.kompatibel ab HomeLink Software Version 7
INOVA 433 2K	433.92	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
INOVA 433 4k	433.92	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
INOVA 434 1k	433.92	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
INOVA 434 4k	433.92	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Bernal

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
SM-1	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
B1S27L	27	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
02 0001 00	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
BE27L	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
-	27.12	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
B1S40L	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
BE40L	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
B.RO1WN	433.92	Wechselcode	
B.RO2WN	433.92	Wechselcode	
B.RO4WN	433.92	Wechselcode	
RC1	433.92	Wechselcode	
MT87A2B / 2 Kanal	868.3	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
MT87A2B / 4 Kanal	868.3	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Berner Torantriebe

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
SM1/SM1MD	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SM2/SM2MD	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SM4/SM4MD	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
B1S27L	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
B2S27L	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
B3S27L	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
B4S27L	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
BE 27 L	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
B140L	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
B1S40L	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
B240L	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
B2S40L	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
B3S40L	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
B440L	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
B4S40L	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
BE 40 L	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
RC1	433.92	Wechselcode	
RC2	433.92	Wechselcode	
RC4	433.92	Wechselcode	
SKX1MD	433.92	Festcode	
SKX2MD	433.92	Festcode	
SKX3MD	433.92	Festcode	
SKX4MD	433.92	Festcode	

BHS140 LS	868.30	Festcode	Kompatibel ab Software Version 7
RCBE868/4	868.36	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

BFT

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TEO-1	433.92	Festcode	
TEO-2	433.92	Festcode	
TEO-4	433.92	Festcode	

Big Tor

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Bistag

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

BKF

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Blasl

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Bosch

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
7 781 999 720	26.975	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7 781 999 721	26.975	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7 781 999 730	26.975	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

7 781 999 728	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7 781 999 733	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7 781 999 736	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7 781 999 738	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7 781 999 734	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
8 787 025 048	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7 781 999 722	40.68	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7 781 999 731	40.68	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7 781 999 742	40.68	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7 781 999 742	40.68	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7 781 999 744	40.68	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7 781 999 744	40.68	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7 781 999 739	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

BRANNKEMPER

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

BREDA

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-434-4-XP	434.42	Wechselcode	

BRIOTUS

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Brix Zaun + Tor GmbH

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TTE88042	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TTE88043	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TTE88044	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TTE88052	433.92	Festcode	
TTE88054	433.92	Festcode	
TTE88120	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
TTE88140	868.3	Festcode	kompatibel ab SW Version 7

BURGERTORE

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Came

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
-	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
-	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
-	30.9	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TOP 432M	433.92	Festcode	
TOP 432NA	433.92	Festcode	
TOP 432SA	433.92	Festcode	
TOP 434M	433.92	Festcode	
TOP 434MA	433.92	Festcode	
TOP 434NA	433.92	Festcode	
TOP432S	433.92	Festcode	

Cardale doors

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
433-1C	433.92	Festcode	
433-2C	433.92	Festcode	
433-4C	433.92	Festcode	
433-4C II	433.92	Festcode	
433-M1C	433.92	Festcode	
868-4C	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Cardin

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
S 738	27.195	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S 466 TX 2	29.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S 466 TX 4	29.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S 38 TX 2	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S 38 TX4	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S 48 TX 2	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S 48 TX 4	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S 476 TX 2	433.92	Festcode	
S 476 TX 4	433.92	Festcode	

Catnic

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung

G 4180 E	418	Festcode	Nur kompatibel mit Fahrzeugen, die vor 2016 gebaut wurden
G 4183 E	418	Festcode	Nur kompatibel mit Fahrzeugen, die vor 2016 gebaut wurden
G 4330 E	433.92	Festcode	
G 4332 E	433.92	Festcode	
G 4333 E	433.92	Festcode	

Centurion deuren

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
433-1C	433.92	Festcode	
433-2C	433.92	Festcode	
433-4C	433.92	Festcode	
433-4C II	433.92	Festcode	
433-M1C	433.92	Festcode	
TX433-3C	433.92	Festcode	
TX433-4C	433.92	Festcode	
868-4C	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
TX868-3C	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
TX868-4C	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Chamberlain

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
1A3231 1B	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
1A3232 1B	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
G 750 EML	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
G 751 EML	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
G 752 EML (2B)	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
G 754 EML (4B)	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
84335EML	433.92	Wechselcode	
G 4330 EML	433.92	Festcode	
G 4333 EML (3B)	433.92	Festcode	
G 4335 EML	433.92	Festcode	
G4330E	433.92	Festcode	
TX4RUNI	433MHz	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software 8

98685E	868.3	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
TX2EV (F30A-R)	868MHz	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software 8

Cierres Breogan

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Clem SA

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
Digicode MH-1	433.9	Festcode	

Coalval

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Corsaro

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Crawford

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
T102497-27-5	27.045	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
K 022475	433.92	Festcode	
K 022476	433.92	Festcode	
K 022477	433.92	Festcode	
T14637	433.92	Wechselcode	
T14638	433.92	Wechselcode	

Croci

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RADIO.TX.2	433.92	Festcode	
TRASM 1	433.92	Festcode	
SF-TRASM	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

CWI Electrotechnics

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
HE4331	433.92	Festcode	

Dandler

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Delma

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
DIP-ROL-COPY	433.92	Wechselcode	nur grauer Sender mit 4 Tasten kompatibel
Joy	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
King 2	433.92	Festcode	
King 4	433.92	Festcode	

Dickert

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
AHS27...	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
DX27...	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
MAHS27...	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
AHS40...	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
DX40...	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
IAMS40	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
IFMS20	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
MAHS40...	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
IAMS-433...	433.92	Festcode	
IS-433...	433.92	Festcode	
MAHS433...	433.92	Festcode	
S10-433A...L...	433.92	Festcode	
S10-433A1K00	433.92	Wechselcode	Kompatibel ab Software Version 7
S10-433A4K00	433.92	Wechselcode	Kompatibel ab Software Version 7
S20-433A...L...	433.92	Festcode	
S20-433A1K00	433.92	Wechselcode	Kompatibel ab Software Version 7
S20-433A4K00	433.92	Wechselcode	Kompatibel ab Software Version 7
S5-433A...L...	433.92	Festcode	
S5-433A2K00	433.92	Wechselcode	Kompatibel ab Software Version 7

Kompatibilitätsliste

Wenn Ihr Produkt hier nicht aufgeführt ist, ist es wahrscheinlich nicht mit HomeLink kompatibel. Ihr Produkt wird nicht angezeigt? [Hier können Sie bequem einen Universalempfänger bestellen.](#)

S8Q-433A15K00	433.92	Wechselcode	Kompatibel ab Software Version 7
S8Q-433A15L00	433.92	Festcode	Kompatibel ab Software Version 7
HS868A...L...	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
IS-868	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
S10-868A...L...	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
S20-868A...L...	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
S5-868A...L...	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HS868-00	868.30	Wechselcode	Kompatibel ab Software Version 7
S10-868A1K00	868.30	Wechselcode	Kompatibel ab Software Version 7
S10-868A4K00	868.30	Wechselcode	Kompatibel ab Software Version 7
S20-868A1K00	868.30	Wechselcode	Kompatibel ab Software Version 7
S20-868A4K00	868.30	Wechselcode	Kompatibel ab Software Version 7
S5-868A2K00	868.30	Wechselcode	Kompatibel ab Software Version 7
S8Q-868A15K00	868.30	Wechselcode	Kompatibel ab Software Version 7
S8Q-868A15L00	868.30	Festcode	Kompatibel ab Software Version 7

Diplomat

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
433-1C	433.92	Festcode	
433-2C	433.92	Festcode	
433-4C	433.92	Festcode	
433-4C II	433.92	Festcode	
433-M1C	433.92	Festcode	
TX433-3C	433.92	Festcode	
TX433-4C	433.92	Festcode	

Diplomatdoerrar

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
433-1C	433.92	Festcode	
433-2C	433.92	Festcode	
433-4C	433.92	Festcode	
433-4C II	433.92	Festcode	
433-M1C	433.92	Festcode	
TX433-3C	433.92	Festcode	
TX433-4C	433.92	Festcode	
868-4C	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Ditec

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
BIXAG4	40.685	Wechselcode	Nicht kompatibel mit HL5.
BIXLG4	433.92	Wechselcode	
BIXLP2	433.92	Wechselcode	
BIXLS2	433.92	Wechselcode	

Domoferm

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

Doormaster

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
G750ED	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
G751ED	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
G4330ED	433.92	Festcode	

Dortech

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
Digital 101	27.045	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
Digital 211	433.92	Festcode	
Digital 212	433.92	Festcode	
Digital 214	433.92	Festcode	
Digital 302 / 64 173	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
Digital 304 / 64 037	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Kompatibilitätsliste

Wenn Ihr Produkt hier nicht aufgeführt ist, ist es wahrscheinlich nicht mit HomeLink kompatibel. Ihr Produkt wird nicht angezeigt? [Hier können Sie bequem einen Universalempfänger bestellen.](#)

Digital 313 / 64 180	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
----------------------	-------	----------	--

Droessler

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

DTM System

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
DTM 433MHz	433MHz	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software 8

E-King

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
433-1C	433.92	Festcode	
433-2C	433.92	Festcode	
433-4C	433.92	Festcode	
433-4C II	433.92	Festcode	
433-M1C	433.92	Festcode	
TX433-3C	433.92	Festcode	
TX433-4C	433.92	Festcode	
868-4C	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
TX868-3C	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
TX868-4C	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

easy-tec / door-tec

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
1 KHS DX27	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
2 KHS DX27	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
3 KHS DX27	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
4 KHS DX27	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
LW27/40BS4N	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
LW40 MS3/4	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
BIO	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
K	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
1 KHS DX40	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
1K FHS	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
1K FHS20	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
2 KHS DX40	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
3 KHS DX40	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
4 KHS DX40	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
40HS98K/U	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Rote Tasten sind nicht kompatibel
40MIU/IK	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Rote Tasten sind nicht kompatibel
40MS3/4	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Rote Tasten sind nicht kompatibel
4K FHS	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
4K FHS20	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
MS4099U/K	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Rote Tasten sind nicht kompatibel

LW433HS98FU/FK	433.92	Festcode	
LW433MS2	433.92	Festcode	
NEO1	433.92	Wechselcode	
NEO2	433.92	Wechselcode	
NEO4	433.92	Wechselcode	
SKX2 ..	433.975	Festcode	
SKX3 ..	433.975	Festcode	
SKX4 ..	433.975	Festcode	

ECILA

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

EcoStar

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
Ecostar 2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EcoStar4	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
RCT3b-433	433.92	Wechselcode	
RSC2-433	433.92	Wechselcode	
RSE2-433	433.92	Wechselcode	
RSZ1-433	433.92	Wechselcode	

Einhell

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
-	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
F1024/1	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HS 434/6	434.07	Festcode	

Eisen-Fischer

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Eldat

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
FHS 06-1	433.92	Festcode	
FHS 06-2	433.92	Festcode	

FHS 06-4	433.92	Festcode	
FHS 20-3	433.92	Festcode	
FHS 20-4	433.92	Festcode	
FHS 21-1	433.92	Festcode	
FHS 21-2	433.92	Festcode	
RT20	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
RT21	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Electrolift

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Elero

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-8-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Elka

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
SM 1	26.985	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SKX 1LC	433.975	Festcode	
SK 1	434	Festcode	
SK 2	434	Festcode	
SK 3	434	Festcode	
SK 4	434	Festcode	
SKI 1	434	Festcode	
SKI 2	434	Festcode	
SKI 3	434	Festcode	
SKI 4	434	Festcode	

SKJ 2	434	Festcode	
SKX 1	434	Festcode	
SKX 2	434	Festcode	
SKX 3	434	Festcode	
SKX 4	434	Festcode	

Elletrab

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
-	433.92	Festcode	

ELOB

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Elso

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RT 20	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
RT 21	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Emutec

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

EOS

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

Erreka

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
RES1 N09	433.92	Festcode	
RES2 N09	433.92	Festcode	

ES-Tore

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

Espace Della Vecchia

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

ETT 2 TRE

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Europe Doors

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
433-4C II	433.92	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
868-4C	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
TX868-3C	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
TX868-4C	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
TXM868-2C	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Everest

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
-----------------	----------------	-----------	-----------

Kompatibilitätsliste

Wenn Ihr Produkt hier nicht aufgeführt ist, ist es wahrscheinlich nicht mit HomeLink kompatibel. Ihr Produkt wird nicht angezeigt? [Hier können Sie bequem einen Universalempfänger bestellen.](#)

1K AM HS	433.92	Wechselcode	
4K AM HS	433.92	Wechselcode	

F.A.M.E.

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

FAAC

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
DH 02	26.975	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
DH 03	26.975	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
DH 04	26.975	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
27 DS	27	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
31 DS	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EcoStar 2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EcoStar 4	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
FCT10	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HS16	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HS2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HS4	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HSE2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HSM2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HSM4	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TMN 40SL	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
418 SL	418	Festcode	Nur kompatibel mit Fahrzeugen, die vor 2016 gebaut wurden
RS2	433.92	Festcode	
RS4	433.92	Festcode	
RSE2	433.92	Festcode	
RSM2	433.92	Festcode	
RSM4	433.92	Festcode	
TM1 433 DS	433.92	Festcode	
TM2 433 DS	433.92	Festcode	
TM2 433 ESL	433.92	Festcode	
TM3 433 DS	433.92	Festcode	
TM4 433 ESL	433.92	Festcode	

Falken-Tore

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Feig

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Feldmann

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

FINCHIUSURE

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-434-4-XP	434.42	Wechselcode	

France Fermeture

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Garador

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
DH 01	26.975	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
DH 02	26.975	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
DH 03	26.975	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
DH 04	26.975	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EcoStar 2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EcoStar 4	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
FCT10	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HS16	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HS2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HS4	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HSE2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HSM2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HSM4	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
RS2	433.92	Wechselcode	
RS4	433.92	Wechselcode	
RSE2	433.92	Wechselcode	
RSM2	433.92	Wechselcode	
RSM4	433.92	Wechselcode	

Garageportexperten

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Garog

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
S466	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

Gausemeier

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

GEBA

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RCA T4SP 433	433.92	Festcode	

GFA-Elektromaten

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
M 512	26.985	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
K 512	433.92	Festcode	

GiBiDi

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
Arm AU01530	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
Arm AU01540	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
Open 70200	433.92	Festcode	
Open 70201	433.92	Festcode	
Roller AU01590	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
Roller AU01600	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
Roller AU01610	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
Roller AU01680	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
Roller AU01800	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
Roller AU01810	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Gilgen Door Systems AG

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
BE40L	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
F7000-S2	433.92	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
SFG2KG / Funk 9000 S2	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
SFG4KG / Funk 9000 S4	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
F9000 S4	868.45	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

GFU 4	868.45	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
-------	--------	----------	---

Gobbato

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RAD/B1S	433.92	Festcode	
RAD/B2S	433.92	Festcode	
Tra2s	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
Tra3s	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Goetzfried

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Groen + Jansen

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Groetz

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Guckelsberger Waldbrunn

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Guenther

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung

Kompatibilitätsliste

Wenn Ihr Produkt hier nicht aufgeführt ist, ist es wahrscheinlich nicht mit HomeLink kompatibel. Ihr Produkt wird nicht angezeigt? [Hier können Sie bequem einen Universalempfänger bestellen.](#)

T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Guttomat

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

GVK

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Gypass

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Hacker

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
27AM	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
40AM	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
40FM	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SKR 433	433.92	Wechselcode	
SKRJ 433	433.92	Wechselcode	

Hees + Peters

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Heinzmann

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
657100	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
657110	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
657132	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
656600	868.5	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
656632	868.5	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Henderson

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
T102497-27-5	27.045	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-27-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
4K AM HS	433.92	Wechselcode	
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Heroal

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
Pocket 1/4	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
Pocket-1K	433.92	Festcode	
Pocket-2K	433.92	Festcode	
Pocket-4K	433.92	Festcode	
S3-4	433.92	Festcode	
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Hild-Tortechnik

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

HL Torbau

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

Hochtief

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

Hofbauer

Kompatibilitätsliste

Wenn Ihr Produkt hier nicht aufgeführt ist, ist es wahrscheinlich nicht mit HomeLink kompatibel. Ihr Produkt wird nicht angezeigt? [Hier können Sie bequem einen Universalempfänger bestellen.](#)

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Holder

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Homentry

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
HE4331	433.92	Festcode	

Huth

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

HUTYRA

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Hörmann

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
DH 01	26.975	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Gilt für Handsender mit grünen Tasten

Kompatibilitätsliste

Wenn Ihr Produkt hier nicht aufgeführt ist, ist es wahrscheinlich nicht mit HomeLink kompatibel. Ihr Produkt wird nicht angezeigt? [Hier können Sie bequem einen Universalempfänger bestellen.](#)

DH 02	26.975	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Gilt für Handsender mit grünen Tasten
DH 03	26.975	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Gilt für Handsender mit grünen Tasten
DH 04	26.975	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Gilt für Handsender mit grünen Tasten
FCT10b-40	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HS16-40	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HS2-40	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Gilt für Handsender mit grauen Tasten
HS4-40	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Gilt für Handsender mit grauen Tasten
HSE2-40	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Gilt für Handsender mit grauen Tasten
HSM2-40	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Gilt für Handsender mit grauen Tasten
HSM4-40	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Gilt für Handsender mit grauen Tasten
S850	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Gilt für Handsender mit grauen Tasten
RCT3b-433	433.92	Wechselcode	
RS2-433	433.92	Wechselcode	Gilt für Handsender mit gelben Tasten
RS4-433	433.92	Wechselcode	Gilt für Handsender mit gelben Tasten
RSM2-433	433.92	Wechselcode	Gilt für Handsender mit gelben Tasten
RSM4-433	433.92	Wechselcode	Gilt für Handsender mit gelben Tasten
FCT10b-868	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
FCT3b-868	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
FFL12-868	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Kompatibilitätsliste

Wenn Ihr Produkt hier nicht aufgeführt ist, ist es wahrscheinlich nicht mit HomeLink kompatibel. Ihr Produkt wird nicht angezeigt? [Hier können Sie bequem einen Universalempfänger bestellen.](#)

FIT2-868	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HS1-868	868.3	Festcode	Gilt für Handsender mit blauen Tasten kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HS16-868	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HS2-868	868.3	Festcode	Gilt für Handsender mit blauen Tasten kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HS4-868	868.3	Festcode	Gilt für Handsender mit blauen Tasten kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HSD2-868	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HSE2-868	868.3	Festcode	Gilt für Handsender mit blauen Tasten kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HSI-868	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HSM2-868	868.3	Festcode	Gilt für Handsender mit blauen Tasten kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HSM4-868	868.3	Festcode	Gilt für Handsender mit blauen Tasten kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HSP4-868	868.3	Festcode	Gilt für Handsender mit blauen Tasten kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HSP4-C-868	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HSZ1-868	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HSZ2-868	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Imexal

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Inova

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
INOVA 27 4k	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
INOVA 40 4k	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
INOVA 433 2K	433.92	Festcode	
INOVA 433 4k	433.92	Festcode	
INOVA 434 1k	433.92	Festcode	
INOVA 434 4k	433.92	Festcode	

Intertechno

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
YCT-99	433.92	Festcode	

ISEA

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

JCM-tech

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
NEO1	433.92	Wechselcode	
NEO2	433.92	Wechselcode	
NEO4	433.92	Wechselcode	

JM

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

JP Weimann

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

JP. Bensheim

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

K-Plus

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

KACKER

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Kesting

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Key Automation

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TXB-42	433.92	Festcode	
TXB-42R	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
TXG-44	433.92	Festcode	
TXP-42	433.92	Festcode	
TXP-42N	433.92	Festcode	
TXP-42R	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Knies

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Koestner

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Komilfo I

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Kottmair & Hatef

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Kreiller

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

La Toulousaine

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Lakal

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

Lawiczak

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Layh

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

LEEB

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

LEPINARD

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Lift-Master

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
1A3531	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
750E	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
G3156	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
G3271E(1B)	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
G3272E	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
G750EML	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
G751EML	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
G752EML(2B)	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
G754EML(4B)	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
1A3570	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
G 4180 EML	418	Festcode	Nur kompatibel mit Fahrzeugen, die vor 2016 gebaut wurden
G 4183 E	418	Festcode	Nur kompatibel mit Fahrzeugen, die vor 2016 gebaut wurden
G 4185 E	418	Festcode	Nur kompatibel mit Fahrzeugen, die vor 2016 gebaut wurden
94335E	433.92	Wechselcode	
G 4330 E	433.92	Festcode	
G 4332 E (2B)	433.92	Festcode	
G 4333 E (3B)	433.92	Festcode	
G 4335 E	433.92	Festcode	
TX4RUNI	433MHz	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software 8
TX4RUNI	433MHz	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software 8
TX4RUNI	433MHz	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software 8
98685E	868.3	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
TX2EV (F30A-R)	868MHz	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software 8

Lindpointner Torbau

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

Kompatibilitätsliste

Wenn Ihr Produkt hier nicht aufgeführt ist, ist es wahrscheinlich nicht mit HomeLink kompatibel. Ihr Produkt wird nicht angezeigt? [Hier können Sie bequem einen Universalempfänger bestellen.](#)

TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Marantec

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
Digital 101	27.045	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
Digital 211	433.92	Festcode	
Digital 212	433.92	Festcode	
Digital 214	433.92	Festcode	
Digital 302 / 64 176	433.92	Festcode	
Digital 304 / 64 133	433.92	Festcode	
Digital 313 / 64 183	433.92	Festcode	
Digital 313 / 76 955	433.92	Festcode	
Digital 302 / 64 173	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
Digital 304 / 64 037	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
Digital 313 / 64 180	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
Digital 313 / 76 852	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
Digital 304 / 67 522	868.6	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
Digital 311 / 72 747	868.6	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
Digital 314 / 72 748	868.6	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Matex Deuren

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Meier

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Meissner

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
Pocket-1/4	433.92	Festcode	

Memminger Torbau

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Menz-Holz

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Merlin

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
M872	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
M874	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
M802	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
M804	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
M832	433.92	Wechselcode	
M834	433.92	Wechselcode	
M842	433.92	Wechselcode	
M844	433.92	Wechselcode	

Mewald

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
G750E	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
G751E	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
G752E	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
G754E	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
G4330E	433.92	Festcode	

G4333E	433.92	Festcode	
G4335E	433.92	Festcode	

Mhouse

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX3	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
TX4	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Mischler

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

MITHRA

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Mueller

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

MULTI CODE

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
3079-12	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

Multi Preve

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung

Kompatibilitätsliste

Wenn Ihr Produkt hier nicht aufgeführt ist, ist es wahrscheinlich nicht mit HomeLink kompatibel. Ihr Produkt wird nicht angezeigt? [Hier können Sie bequem einen Universalempfänger bestellen.](#)

TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
------------	-------	-------------	--

Nassau Door

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
26-12498	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
26-12499	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
26-12500	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
26-12504	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
26-12507	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
26-12510	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Nice

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
EasyK K1	26.996	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EasyK K1 M	26.996	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EasyK K12M	26.996	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EasyK K2	26.996	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EasyK K2+2	26.996	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EasyK K4	26.996	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EasyK K4 M	26.996	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
Bio BT1K	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
Bio BT2K	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
Bio BT4K	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EasyK K1	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EasyK K1 M	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EasyK K12M	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EasyK K2	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EasyK K2+2	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EasyK K4	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EasyK K4 M	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
Bio BT1K	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
Bio BT2K	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
Bio BT4K	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EasyK K1	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EasyK K1 M	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EasyK K12M	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EasyK K2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EasyK K2+2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

EasyK K4	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EasyK K4 M	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
Flo 1	433.92	Festcode	
Flo 2	433.92	Festcode	
Flo 4	433.92	Festcode	
Very VE	433.92	Festcode	

Niko

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RT 20	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
RT 21	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Normbau

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Normstahl/Entrematic

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
1K AM HS	433.92	Wechselcode	
4K AM HS	433.92	Wechselcode	
EA433-2KM Keeloq	433.92	Wechselcode	
EA433-4K Keeloq	433.92	Wechselcode	
EA433-4K Keeloq Neutral	433.92	Wechselcode	
K086957	433.92	Wechselcode	HS S5 2 Befehl 433 MHz K03 kompatibel ab SW Version 6.2
N000880-01-01	433.92	Wechselcode	HS 4 Befehl Mini grau kompatibel ab SW Version 6.2
N002591-0002	433.92	Wechselcode	HS 4 Befehl Micro Design II kompatibel ab SW Version 6.2
N002592-00-01	433.92	Wechselcode	HS 2 Befehl Micro Design II kompatibel ab SW Version 6.2
RCU433-2K Keeloq	433.92	Wechselcode	
RCU433-4K Keeloq	433.92	Wechselcode	
T14429	433.92	Wechselcode	
T14435	433.92	Wechselcode	
TX S5 -2C-433 MHz	433.92	Wechselcode	

Novoferm

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HS 43-1E	433.92	Festcode	
Micro-Novotron 312	433.92	Wechselcode	
Micro-Novotron 512	433.92	Wechselcode	
Mini-Novotron 302	433.92	Wechselcode	
Mini-Novotron 304	433.92	Wechselcode	
Mini-Novotron 401	433.92	Festcode	
Mini-Novotron 404	433.92	Festcode	
Mini-Novotron 502	433.92	Wechselcode	
Mini-Novotron 504	433.92	Wechselcode	
Novotron 202 MB	433.92	Festcode	

Novotecnica

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
BIT E1	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.Zum Anlernen mehrfach die Handsendertaste betätigen
BIT QET1	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.Zum Anlernen mehrfach die Handsendertaste betätigen
BIT QET4	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.Zum Anlernen mehrfach die Handsendertaste betätigen
BIT V1	30.9	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.Zum Anlernen mehrfach die Handsendertaste betätigen
BIT V2	30.9	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.Zum Anlernen mehrfach die Handsendertaste betätigen
BIT VT1	30.9	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.Zum Anlernen mehrfach die Handsendertaste betätigen
BIT VT4	30.9	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.Zum Anlernen mehrfach die Handsendertaste betätigen
BIX A1	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.Zum Anlernen mehrfach die Handsendertaste betätigen

Kompatibilitätsliste

Wenn Ihr Produkt hier nicht aufgeführt ist, ist es wahrscheinlich nicht mit HomeLink kompatibel. Ihr Produkt wird nicht angezeigt? [Hier können Sie bequem einen Universalempfänger bestellen.](#)

BIX A2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Zum Anlernen mehrfach die Handsendertaste betätigen
BIX A4	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Zum Anlernen mehrfach die Handsendertaste betätigen

NOW

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Orther

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

PAMAX

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
SF 40-....	40.662	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SF 40-....	40.662	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SF 433-...	433.075	Festcode	
SF 433-...	433.075	Festcode	
SA 434-...	433.92	Wechselcode	
SA 434-...	433.92	Festcode	
SA 868-...	868.35	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
SA 868-...	868.35	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Peha

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RT 20	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
RT 21	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Peters & Peters

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

PFT

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Pfullendorfer

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
SM1	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SM1MD	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SM2	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SM2MD	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

Kompatibilitätsliste

Wenn Ihr Produkt hier nicht aufgeführt ist, ist es wahrscheinlich nicht mit HomeLink kompatibel. Ihr Produkt wird nicht angezeigt? [Hier können Sie bequem einen Universalempfänger bestellen.](#)

SM3	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SM3MD	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SM4	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SM4MD	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
-	433.92	Festcode	
Digital 211	433.92	Festcode	
Digital 302 / 64176	433.92	Festcode	
Digital 304 / 64133	433.92	Festcode	
SKX1MD	433.92	Festcode	
SKX2MD	433.92	Festcode	
SKX3MD	433.92	Festcode	
SKX4MD	433.92	Festcode	
SKJ	433.995	Festcode	
SKX3MD	433.995	Festcode	
SKX4MD	433.995	Festcode	
Digital 302 / 64173	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
Digital 304 / 64037	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
Digital 313 / 64180	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Planzer

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Pleidelsheim

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

Poellrath

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung

Kompatibilitätsliste

Wenn Ihr Produkt hier nicht aufgeführt ist, ist es wahrscheinlich nicht mit HomeLink kompatibel. Ihr Produkt wird nicht angezeigt? [Hier können Sie bequem einen Universalempfänger bestellen.](#)

TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
------------	-------	-------------	--

Portnorma

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
NEO1	433.92	Wechselcode	
NEO2	433.92	Wechselcode	
NEO4	433.92	Wechselcode	

Promotec

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Rademacher

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
27MHz	27.155	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
40MHz	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
4355	433.92	Wechselcode	
4385	433.92	Wechselcode	
RolloPort S1	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink 5
RolloPort S2	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink 5
RolloPort SX5	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink 5
RolloPort SX5 Duofern	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink 5

Rasselstein

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Rauch

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

RCE

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RBL1	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
RBL2	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TK1	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TK2	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TK3	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

TK4	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TP1	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TP2	30.875	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

RDA

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
Combi 433	433.92	Festcode	
IND 01	433.92	Festcode	
IND 02	433.92	Festcode	
IND 04	433.92	Festcode	
TWINR	433.92	Wechselcode	
UGZ 433	433.92	Festcode	

Reichel

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Rekers

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Resch

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

RESPONSE

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
-	417.95	Festcode	Nur kompatibel mit Fahrzeugen, die vor 2016 gebaut wurden

RIB

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung

MOON 27	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
MOON 91	30.865	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
MOON 433	433.92	Festcode	

Riedl

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Rode

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

roma / Silento

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
Digital-211	433.92	Festcode	
Digital-212	433.92	Festcode	
Digital-214	433.92	Festcode	
Digital-221	433.92	Festcode	
Digital-222	433.92	Festcode	
Digital-224	433.92	Festcode	
Digital-231	433.92	Festcode	
MT87A1	868.5	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
MT87A2	868.5	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

RUKU

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
SF40...	40.662	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SA40...	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SA434...	433.92	Festcode	

Kompatibilitätsliste

Wenn Ihr Produkt hier nicht aufgeführt ist, ist es wahrscheinlich nicht mit HomeLink kompatibel. Ihr Produkt wird nicht angezeigt? [Hier können Sie bequem einen Universalempfänger bestellen.](#)

SF433...	434.575	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
SR 868-2	868.3	Festcode	kompatibel ab SW Version 7
SR 868-4	868.3	Festcode	kompatibel ab SW Version 7
SA868-1	868.35	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Rundum Meir

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
7121	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7221	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
7520	433.92	Festcode	
87135	868.3	Festcode	kompatibel ab SW Version 7

Ryterna

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Rötör Service

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Scarpatoni

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Schalk

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
FSH-4	433.92	Festcode	
FSH-8	433.92	Festcode	

Scharpf

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Schellenberg

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
Mizar / 21250	433.92	Festcode	

Schmoelling

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Schneider

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Schuetz

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Schwaben

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
-	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

Schweiger

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

SCOPE

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
-	418.01	Festcode	Nur kompatibel mit Fahrzeugen, die vor 2016 gebaut wurden

seav

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
-	30.87	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
BeEasy TX	433.92	Festcode	
BeEasy TX Rolling Code	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
BeHappy RH1	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
BeHappy RH2	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
BeHappy RH3	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Kompatibilitätsliste

Wenn Ihr Produkt hier nicht aufgeführt ist, ist es wahrscheinlich nicht mit HomeLink kompatibel. Ihr Produkt wird nicht angezeigt? [Hier können Sie bequem einen Universalempfänger bestellen.](#)

BeHappy RS1	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
BeHappy RS2	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
BeHappy RS3	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
BeHappy S1	433.92	Festcode	
BeHappy S2	433.92	Festcode	
BeHappy S3	433.92	Festcode	
TRS 1	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
TRS 2	433.92	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
TXS 1	433.92	Festcode	
TXS 2	433.92	Festcode	
TXS 3	433.92	Festcode	
TXS 4	433.92	Festcode	
TXS ESA	433.92	Festcode	
TXS ESA	433.92	Festcode	
TXS1	433.92	Festcode	
TXS2	433.92	Festcode	
TXS3	433.92	Festcode	

Sectic-Tec

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Seculux

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

Seip

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
-	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

-	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
27 AM	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
-	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
-	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
40 AM	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
40 FM	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
-	433.92	Festcode	
433-12 AM	433.92	Festcode	
SKR 433	433.92	Wechselcode	
SKRJ433	433.92	Wechselcode	

Selve

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
297112	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
297113	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
297114	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
297121 Mini	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
297141	433.92	Festcode	
297142	433.92	Festcode	
297143	433.92	Festcode	
297145 Mini	433.92	Festcode	
297344	433.92	Festcode	

Serai

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
OG/52	433.92	Festcode	
OG/54	433.92	Festcode	
OG/64	433.92	Festcode	

Sich Tel

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Siebau

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
MAX43-2	433.92	Wechselcode	
MAX43-4	433.92	Wechselcode	
MC43-2	433.92	Festcode	

MCHS43-2	433.92	Wechselcode	
MHS43-2	433.92	Wechselcode	
MHS43-4	433.92	Wechselcode	
MIX43-2	433.92	Wechselcode	
MS43-2	433.92	Festcode	
MS43-4	433.92	Festcode	
Multibit	433.92	Festcode	

Silento

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
Digital 211	433.92	Festcode	
Digital 212	433.92	Festcode	
Digital 214	433.92	Festcode	
Digital 221	433.92	Festcode	
Digital 222	433.92	Festcode	
Digital 224	433.92	Festcode	
Digital 231	433.92	Festcode	

Sistema

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

smd

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
LW27HS98	27.01	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
LW27/40BS4N	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
LW40 MS3/4	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
-	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
40HS98K/U	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Rote Tasten sind nicht kompatibel
40MIU/IK	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Rote Tasten sind nicht kompatibel
40MS3/4	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Rote Tasten sind nicht kompatibel
LW40BSS4	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
MS4099U/K	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Rote Tasten sind nicht kompatibel
-	433.92	Festcode	
LW433HS98FU/FK	433.92	Festcode	

LW433MIAU	433.92	Festcode	
LW433MS2	433.92	Festcode	

Sommer

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
S-435-B	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-27-5	27.045	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S-435-40	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-434-2	434.42	Wechselcode	
TX03-434-4	434.42	Wechselcode	
TX03-434-4XP	434.42	Wechselcode	
TX03-868-4	868.3	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
TX03-868-4-XP	868.3	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
TX03-8-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Sonico

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

Sonnleitner

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

SPPF

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

STA

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Stadelbauer

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Standoor

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
G 4330 E	433.92	Festcode	
G 4332 E	433.92	Festcode	
G 4333 E	433.92	Festcode	
G 4335 E	433.92	Festcode	

Stanley

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
1083-12	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

Steelline

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
868-4C	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Steinau

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
DH 01	26.975	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Gilt für Handsender mit grünen Tasten
DH 02	26.975	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Gilt für Handsender mit grünen Tasten

Kompatibilitätsliste

Wenn Ihr Produkt hier nicht aufgeführt ist, ist es wahrscheinlich nicht mit HomeLink kompatibel. Ihr Produkt wird nicht angezeigt? [Hier können Sie bequem einen Universalempfänger bestellen.](#)

DH 03	26.975	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Gilt für Handsender mit grünen Tasten
DH 04	26.975	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Gilt für Handsender mit grünen Tasten
FCT10b-40	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HS16-40	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HS2-40	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Gilt für Handsender mit grauen Tasten
HS4-40	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Gilt für Handsender mit grauen Tasten
HSE2-40	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Gilt für Handsender mit grauen Tasten
HSM2-40	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Gilt für Handsender mit grauen Tasten
HSM4-40	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Gilt für Handsender mit grauen Tasten
S850	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5. Gilt für Handsender mit grauen Tasten
RCT3b-433	433.92	Wechselcode	
RS2-433	433.92	Wechselcode	Gilt für Handsender mit gelben Tasten
RS4-433	433.92	Wechselcode	Gilt für Handsender mit gelben Tasten
RSM2-433	433.92	Wechselcode	Gilt für Handsender mit gelben Tasten
RSM4-433	433.92	Wechselcode	Gilt für Handsender mit gelben Tasten
FCT10b-868	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
FCT3b-868	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
FFL12-868	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
FIT2-868	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Kompatibilitätsliste

Wenn Ihr Produkt hier nicht aufgeführt ist, ist es wahrscheinlich nicht mit HomeLink kompatibel. Ihr Produkt wird nicht angezeigt? [Hier können Sie bequem einen Universalempfänger bestellen.](#)

HS1-868	868.3	Festcode	Gilt für Handsender mit blauen Tasten kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HS16-868	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HS2-868	868.3	Festcode	Gilt für Handsender mit blauen Tasten kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HS4-868	868.3	Festcode	Gilt für Handsender mit blauen Tasten kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HSD2-868	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HSE2-868	868.3	Festcode	Gilt für Handsender mit blauen Tasten kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HSI-868	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HSM2-868	868.3	Festcode	Gilt für Handsender mit blauen Tasten kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HSM4-868	868.3	Festcode	Gilt für Handsender mit blauen Tasten kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HSP4-868	868.3	Festcode	Gilt für Handsender mit blauen Tasten kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HSP4-C-868	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HSZ1-868	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
HSZ2-868	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Stock

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
-----------------	----------------	-----------	-----------

T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

SUPEERO

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
SM1	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SM1DL	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SM1MD	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SM2	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SM2DL	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SM2MD	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SM3	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SM3DL	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SM3MD	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SM4	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SM4DL	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SM4MD	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SKLC1	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SKLC2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SKLC3	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SKLC4	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SKX1	433.995	Festcode	
SKX1DL	433.995	Festcode	
SKX1MD	433.995	Festcode	
SKX2	433.995	Festcode	
SKX22	433.995	Festcode	
SKX2DL	433.995	Festcode	
SKX2MD	433.995	Festcode	
SKX3	433.995	Festcode	
SKX33	433.995	Festcode	
SKX33DL	433.995	Festcode	
SKX3DL	433.995	Festcode	
SKX3MD	433.995	Festcode	
SKX4	433.995	Festcode	
SKX44	433.995	Festcode	
SKX44DL	433.995	Festcode	
SKX4DL	433.995	Festcode	
SKX4MD	433.995	Festcode	
SKX88	433.995	Festcode	
SKX88DL	433.995	Festcode	
SSKX4DL	433.995	Festcode	

Kompatibilitätsliste

Wenn Ihr Produkt hier nicht aufgeführt ist, ist es wahrscheinlich nicht mit HomeLink kompatibel. Ihr Produkt wird nicht angezeigt? [Hier können Sie bequem einen Universalempfänger bestellen.](#)

SSKX4MD	433.995	Festcode	
---------	---------	----------	--

T+T

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

Teckentrup

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
Digital 212	433.92	Festcode	
Digital 214	433.92	Festcode	
FSH06	433.92	Festcode	
FSH07	433.92	Festcode	
Digital 302 / 69212	868.6	Festcode	
Digital 304 / 69213	868.6	Festcode	
Digital 313 / 69226	868.6	Festcode	

Tedsen

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
SM1..	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SM2 ..	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SM3 ..	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SM4 ..	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SKX 2 ..	433.92	Festcode	
SKX1 ..	433.92	Festcode	
SKX3 ..	433.92	Festcode	
SKX4 ..	433.92	Festcode	
SKX2 ..	433.975	Festcode	
SKX3 ..	433.975	Festcode	
SKX4 ..	433.975	Festcode	
SKJ	433.995	Festcode	
SKX1	433.995	Festcode	
SKX11MD	433.995	Festcode	
SKX1DL	433.995	Festcode	
SKX1HD	433.995	Festcode	
SKX1LC	433.995	Festcode	
SKX1MD	433.995	Festcode	
SKX1SL	433.995	Festcode	
SKX2	433.995	Festcode	

SKX22	433.995	Festcode	
SKX22MD	433.995	Festcode	
SKX2DL	433.995	Festcode	
SKX2HD	433.995	Festcode	
SKX2LC	433.995	Festcode	
SKX2MD	433.995	Festcode	
SKX2SL	433.995	Festcode	
SKX3	433.995	Festcode	
SKX33MD	433.995	Festcode	
SKX3DL	433.995	Festcode	
SKX3LC	433.995	Festcode	
SKX3MD	433.995	Festcode	
SKX3SL	433.995	Festcode	
SKX4	433.995	Festcode	
SKX42A,	433.995	Festcode	
SKX42B	433.995	Festcode	
SKX44MD	433.995	Festcode	
SKX4DL	433.995	Festcode	
SKX4HD	433.995	Festcode	
SKX4LC	433.995	Festcode	
SKX4MD	433.995	Festcode	
SKX4SL	433.995	Festcode	
SKX62	433.995	Festcode	
SKX6HD	433.995	Festcode	
SKX82	433.995	Festcode	
SKX88MD	433.995	Festcode	
SKX6HD	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Teleco

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
131500-10	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
131500-20	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
131500-30	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

Thress

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Turner

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Timmermann

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Tobias

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

TOR AG

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
S206 (1 Kanal / 1 channel)	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S206 (2 Kanal / 2 channel)	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S206 (4 Kanal / 4 channel)	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S215 (1 Kanal / 1 channel)	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S215 (2 Kanal / 2 channel)	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S235	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S406 (1 Kanal / 1 channel)	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S406 (2 Kanal / 2 channel)	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S406 (4 Kanal / 4 channel)	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

S415 (1 Kanal / 1 channel)	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S415 (2 Kanal / 2 channel)	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
S435	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX 41	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
93121500	433.9	Festcode	
TX 43	433.92	Festcode	

Torbau Kraemer

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Torbau Pleidelsheim

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Torbau Schwaben

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
SM1	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SM2	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SM3	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SM4	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
BE40L	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HS2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HS4	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SMX1	433.92	Festcode	
SMX2	433.92	Festcode	
SMX3	433.92	Festcode	
SMX4	433.92	Festcode	

TorKomfort / ToKo

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
27AM	26.995	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
40AM	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

40FM	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
SKR433	433.92	Wechselcode	
SKRJ433	433.92	Wechselcode	

Tormatic

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
MAX 43-2	433.92	Wechselcode	
MAX 43-4	433.92	Wechselcode	
MC43-2	433.92	Festcode	
MCHS 43-2	433.92	Wechselcode	
MHS 43-2	433.92	Wechselcode	
MHS 43-4	433.92	Wechselcode	
MIX43-2	433.92	Wechselcode	
MS43-2	433.92	Festcode	
MSC43-4	433.92	Festcode	
Multibit (1 Kanal / 1 channel)	433.92	Festcode	
Multibit (4 Kanal / 4 channel)	433.92	Festcode	
TX 43	433.92	Festcode	

Tormax

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Torprimus

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868	Wechselcode	

Tousek

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
(BT40) 131500-10	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
(BT40) 131500-20	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
(BT40) 131500-30	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

Traders

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
-----------------	----------------	-----------	-----------

-	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
1K FM HS FHS	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
G4330E	433.92	Festcode	
G4332E	433.92	Festcode	
G4333E	433.92	Festcode	
G4335E	433.92	Festcode	

Trido

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Triebenbacher

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Tubauto

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
DH 01	26.975	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
DH 02	26.975	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
DH 03	26.975	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
DH 04	26.975	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EcoStar 2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
EcoStar 4	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
FCT10	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HS16	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HS2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HS4	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HSE2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HSM2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
HSM4	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
RS2	433.92	Festcode	
RS4	433.92	Festcode	
RSE2	433.92	Festcode	
RSM2	433.92	Festcode	
RSM4	433.92	Festcode	

UNINORM

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Universal

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
-	433.92	Festcode	

V2

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
MATCH-B	433.92	Festcode	
TSC2	433.92	Festcode	
TSC4	433.92	Festcode	
TSR2	433.92	Festcode	
TSR4	433.92	Festcode	

Valnes

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Vanhalme

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
MAC B 401	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
MAC B 402	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
MAC B 404	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.

Vendôme

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Weller

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
MT40A2_1	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
MT40A2_2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
MT40A2_4	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
MT87A1	868.5	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
MT87A2	868.5	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

WERMELINGER

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

WESSEX

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
-	417.98	Festcode	Nur kompatibel mit Fahrzeugen, die vor 2016 gebaut wurden

WI?NIEWSKI

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
2A433	433.92	Wechselcode	Kompatibel ab Software Version 8
2k433	433.92	Wechselcode	Kompatibel ab Software Version 8
4A433	433.92	Wechselcode	Kompatibel ab Software Version 8
4GO	433.92	Wechselcode	Kompatibel ab Software Version 8
4k433	433.92	Wechselcode	Kompatibel ab Software Version 8
COVER	433.92	Wechselcode	Kompatibel ab Software Version 8

Wickes

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
-----------------	----------------	-----------	-----------

Kompatibilitätsliste

Wenn Ihr Produkt hier nicht aufgeführt ist, ist es wahrscheinlich nicht mit HomeLink kompatibel. Ihr Produkt wird nicht angezeigt? [Hier können Sie bequem einen Universalempfänger bestellen.](#)

-	417.96	Festcode	Nur kompatibel mit Fahrzeugen, die vor 2016 gebaut wurden
200087	433.92	Festcode	
G 4335 E	433.92	Festcode	

Woelm

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
1110009141	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
1110009142	27.015	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
1110009143	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7
1110009144	868.3	Festcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Wotan

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
11	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
G750E	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
G752E	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
G754E	27.145	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
11-1B	433.92	Festcode	
11-2B	433.92	Festcode	
11-3B	433.92	Festcode	
G4330E	433.92	Festcode	
G4333E	433.92	Festcode	
G4335E	433.92	Festcode	

WURM

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7

Zweygart

Handsender-Name	Frequenz [MHz]	Kodierung	Bemerkung
RFKCO-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T102497-40-5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
T397-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX02-40-2	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-40-1/5	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX04-40-15	40.685	Festcode	Nicht kompatibel mit HL5.
TX03-868-4	868.8	Wechselcode	kompatibel ab HomeLink Software Version 7